



Local : Lapinha / Alvorada de Minas MG



Remoção da manilhas existentes com reaproveitamento



Local : Lapinha / Alvorada de Minas MG



Instalação das manilhas e tubo PDA



Local : Lapinha/ Alvorada de Minas MG



Montagem das ferragens para ala das manilhas e tubo



Local : Lapinha/ Alvorada de Minas MG



Montagem da forma e Concretagem



Local : Lapinha/ Alvorada de Minas MG



Aterro e compactação



Local : Lapinha / Alvorada de Minas MG



Conclusão da obra



Local: Rua Descoberto



Limpeza do terreno



Local: Descoberto



Instalação dos Tubos PAD

Local: Descoberto



Montagem das ferragens para ala dos Tubos PAD



Local: Descoberto



Concretagem das alas dos tubos PAD



Local: Rua José Verissimo



Aterro e compactação da obra- Conclusão

Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Limpeza do terreno/Remoção do tubo de ferro existente



Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Base para recebimento dos Tubos PAD



Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Instalação de Tubo PAD

Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Montagem das ferragens para ala dos Tubos PAD

Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Montagem de forma e Concretagem



Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Concretagem das alas dos tubos PAD

Local: Rua Padre Francisco Xavier- Itapanhoacanga



Conclusão da obra com calçamento

RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: 27/03/2023 a 03/04/2023 –ALVORADA DE MINAS

MARCELO MUNNO SANTOS E CIA LTDA-
ME



VALTER ANTONIO
COSTA:80338917691

Assinado de forma digital por
VALTER ANTONIO
COSTA:80338917691
Dados: 2023.06.15 16:32:31 -03'00'